

# BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 – 2017

## BIJLAGE 5 TOELICHTING BEELDKWALITEIT VOLGENS CROW

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1 BEELDKWALITEIT .....</b>	<b>3</b>
-------------------------------	----------

# 1 BEELDKWALITEIT

Hoofdstuk 7 van het beleidsplan gaat over de kwaliteit van de openbare verlichting. Eén van die kwaliteiten is de beeldkwaliteit. Onderlegger voor de beeldkwaliteit is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW.

De omschrijving van de vijf niveaus in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW zijn:






Onderhoudsniveau	Omschrijving	Indicatie kwaliteit
A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden
A	Goed	Mooi en comfortabel
B	Voldoende	Functioneel
C	Matig	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder
D	Slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid

Openbare verlichting is in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 ondergebracht bij het onderdeel meubilair. Het beeldenboek is van toepassing op zaken als scheefstand, aanplak, roest enz.

De bijbehorende beelden zijn opgenomen in deze bijlage 5.






RAW-hoofdcodes 70.58.22/70.58.72

**Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen**

<p><b>A+</b></p>  <p>De openbare verlichting wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.</p> <p><b>dekkingsgraad</b> 100% per stuk</p>	<p><b>A</b></p>  <p>De openbare verlichting wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.</p> <p><b>dekkingsgraad</b> &gt; 98% per stuk</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De openbare verlichting is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.</p> <p><b>dekkingsgraad</b> &gt; 95% per stuk</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Op grotere delen van de openbare verlichting is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.</p> <p><b>dekkingsgraad</b> &gt; 80% per stuk</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Op de gehele openbare verlichting is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.</p> <p><b>dekkingsgraad</b> ≤ 80% per stuk</p>
---	--	---	---	--






RAW-hoofdcodes 70.58.23/70.58.73

**Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten**

<p><b>A+</b></p>  <p>De openbare verlichting is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.</p> <p><b>deuken en gaten</b> 0% per stuk</p>	<p><b>A</b></p>  <p>De openbare verlichting is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.</p> <p><b>deuken en gaten</b> ≤ 0,1% per stuk</p>	<p><b>B</b></p>  <p>De openbare verlichting is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.</p> <p><b>deuken en gaten</b> ≤ 1% per stuk</p>	<p><b>C</b></p>  <p>De openbare verlichting is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.</p> <p><b>deuken en gaten</b> ≤ 5% per stuk</p>	<p><b>D</b></p>  <p>De openbare verlichting is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.</p> <p><b>deuken en gaten</b> &gt; 5% per stuk</p>
--	--	--	---	---

RAW-hoofdcodes 70.58.24/70.58.74

**Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid**

<p><b>A+</b></p>  <p>De openbare verlichting is niet verkleurd.</p> <p><b>verkleuring</b> 0% per stuk</p>	<p><b>A</b></p>  <p>De openbare verlichting is nauwelijks verkleurd.</p> <p><b>verkleuring</b> ≤ 10% per stuk</p>	<p><b>B</b></p>  <p>De openbare verlichting is in enige mate verkleurd.</p> <p><b>verkleuring</b> ≤ 20% per stuk</p>	<p><b>C</b></p>  <p>De openbare verlichting is aanzienlijk verkleurd.</p> <p><b>verkleuring</b> ≤ 50% per stuk</p>	<p><b>D</b></p>  <p>De openbare verlichting is ernstig verkleurd.</p> <p><b>verkleuring</b> &gt; 50% per stuk</p>
--	--	---	--	--

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-natuurlijke aanslag					RAW-hoofdcodes 70.58.25/70.58.75
<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
					
De openbare verlichting is niet bevuild door aanslag.	De openbare verlichting is nauwelijks bevuild door aanslag.	De openbare verlichting is enigszins bevuild door aanslag.	De openbare verlichting is fors bevuild door aanslag.	De openbare verlichting is zeer sterk bevuild door aanslag.	
<b>mate van aanslag</b> 0% per stuk	<b>mate van aanslag</b> ≤ 5% per stuk	<b>mate van aanslag</b> ≤ 10% per stuk	<b>mate van aanslag</b> ≤ 20% per stuk	<b>mate van aanslag</b> > 20% per stuk	
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti					RAW-hoofdcodes 70.58.26/70.58.76
<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
					
De openbare verlichting is niet beplakt of beklad.	De openbare verlichting is beplakt met enkele kleine sticker en is niet beklad.	De openbare verlichting is beplakt met grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de openbare verlichting is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de openbare verlichting is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.	
<b>mate van beplakking en graffiti</b> 0% per stuk	<b>mate van beplakking en graffiti</b> ≤ 2% per stuk	<b>mate van beplakking en graffiti</b> ≤ 5% per stuk	<b>mate van beplakking en graffiti</b> ≤ 10% per stuk	<b>mate van beplakking en graffiti</b> > 10% per stuk	
<b>racisme/aanstootgevend</b> nee	<b>racisme/aanstootgevend</b> nee	<b>racisme/aanstootgevend</b> nee	<b>racisme/aanstootgevend</b> nee	<b>racisme/aanstootgevend</b> ja	
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand					RAW-hoofdcodes 70.58.27/70.58.77
<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
					
De openbare verlichting staat recht.	De openbare verlichting staat licht scheef.	De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef.	De openbare verlichting staat fors scheef.	De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.	
<b>scheefstand</b> 0 graden per stuk	<b>scheefstand</b> ≤ 1 graden per stuk	<b>scheefstand</b> ≤ 3 graden per stuk	<b>scheefstand</b> ≤ 6 graden per stuk	<b>scheefstand</b> > 6 graden per stuk	

## Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-werking

A<sup>+</sup>

De verlichting werkt.

werking  
goed

A



De verlichting werkt.

werking  
goed

B



De verlichting werkt.

werking  
goed

C



De verlichting werkt.

werking  
goed

D

De verlichting werkt  
niet of knippert.werking  
slecht